

ALLEGATO B

SAC Alta Murgia "Tracce nella Roccia"

Scheda di operazione 3- Valorizzazione e promozione dei beni fruibili del SAC Alta Murgia (15 beni per tutto il SAC).

Dati tecnici relativi agli interventi da realizzare nel **Comune di Poggiorsini**, ai fini della progettazione esecutiva e del relativo bando di gara.

SEZIONE 1- Biblioteca Comunale (Bibliomurgia)

Breve descrizione dei luoghi e dei vani da adibire alle attività dei servizi aggiuntivi previsti dalla scheda di operazione 3

Il cespite sito in Poggiorsini alla P.zza A. De Gasperi n. 14 è composto da un fabbricato la cui struttura portante in c.a. si estende su due piani. La biblioteca Comunale denominata "Bibliomurgia" è posta al secondo livello di detto fabbricato ed è gestita dalla PRO-Loce di Poggiorsini (orari di aperture 10:00 – 12:00 am e 16:00 – 20:00 pm).

Al secondo livello accessibile mediante vano scala e/o ascensore sono riscontrabili 5 vani di cui 2 ambienti finalizzati ad ospitare attività di Caffè Letterario e Laboratori didattici.

Per poter valorizzare gli ambienti ed adibirli alle attività sopra descritte sarà necessario fornire ulteriore strumentazione hardware e software nonché sedute e tavolini idonei all'uso.

Attività e servizi aggiuntivi: CAFFE' LETTARAIO-LABORATORI DIDATTICI

Eventuali criticità riguardanti la progettazione esecutiva e l'attivazione dei servizi aggiuntivi, specificando in particolar modo le criticità tecnologiche e strutturali (accessibilità, allacci pubblici servizi, ecc...):

Sono in fase di completamento lavori di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico, questo consentirà di agevolare l'installazione di strumentazioni hardware e software che si andranno ad acquisire mediante finanziamenti provenienti dal SAC "Alta Murgia".

L'accessibilità anche per i diversamente abili è garantita dalla presenza di rampe, ascensori e Wc idonei.

Pertanto le uniche criticità riscontrabili derivano dagli attuali lavori in corso che presumibilmente termineranno entro il 31/11/2014

Soluzioni da intraprendere per rimuovere le eventuali criticità e indicazione del soggetto che deve intraprendere tali soluzioni e dei tempi entro cui tali soluzioni saranno intraprese:

Le uniche criticità riscontrabili derivano dagli attuali lavori in corso che presumibilmente termineranno entro il 31/11/2014

Documentazione allegata alla presente scheda (barrare i punti e allegare la relativa documentazione):

☒ individuazione catastale e stralcio cartografico (IGM/CTR/aerofotogrammetria)

☒ documentazione fotografica





□ planimetria quotata dei vani che saranno allestiti secondo il progetto di valorizzazione